

令和5年度 通学路合同点検結果一覧表（実施日令和5年10月20日）

| No. | 地区 | 点検内容 | 点検箇所 | 危険箇所の様子 | R5点検結果 | 新規・継続 |
|-----|-----|----------|--|--|---|-------|
| 1南小 | 戸狩 | 道路 | 県道 中野角間線 | <ul style="list-style-type: none"> ・カーブで見通しが悪い ・歩道がない | <ul style="list-style-type: none"> ・県中野事務所にて6年度以降の外側線及びドットラインの設置候補として対応 ・通学路（迂回町道）へのカーブミラー設置済（R4建設水道課） | 継続 |
| 2東小 | 上林 | 歩道 | ロマン美術館から下る歩道（国道292号） | <ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭いため交通量も多く歩行者同士のすれ違いができていない。 ・落ち葉が積もり濡れると滑る。 | <ul style="list-style-type: none"> ・国道292号線管理者の県中野事務所により草刈りを委託または直営で実施している。状況により対応予定 | 継続 |
| 3東小 | 沓野 | 歩道 | 黒川坂 町道 砂止夜間瀬線 | <ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く除雪がされない ・法面の段差や草木に雪がたまり落ちてくる | <ul style="list-style-type: none"> ・歩道除雪を委託（ハド'が'ト'）により実施を継続 ・降雪による法面の雪庇除去を状況によって直営で実施。 ・複数個所の側溝詰り対策は検討を継続 | 継続 |
| 4東小 | 湯田中 | 道路 | 座王神社向い 町道町東吉沢東村線 | <ul style="list-style-type: none"> ・擁壁に亀裂が入っている。 | <ul style="list-style-type: none"> ・擁壁のクラック修繕を6年度で対応を予定 ・支障のあるカーブミラーを5年度に2箇所直営で交換予定 | 新規 |
| 5東小 | 湯田中 | 道路 | かえで通り 町道 湯田中本線 | <ul style="list-style-type: none"> ・歩道がない ・路上に停車している車が多く危険 | <ul style="list-style-type: none"> ・通学路の警戒標識を設置済（オカモト時計店付近）（R4建設水道課） | 継続 |
| 6東小 | 湯田中 | 道路 | 山ノ内町地域福祉センター付近 （県道湯田中停車場線） （町道湯田中夜間瀬線） | <ul style="list-style-type: none"> ・センターから上流側の道が狭く車が来ると危険（県道） ・センター上流、踏切上の横断歩道も狭さや見通しの悪さで危険（県道） ・中学校側からの車両が一時停止をしない来が多く危険（町道） | <ul style="list-style-type: none"> ・県中野事務所にて6年度以降の外側線の設置候補として対応（県道） ・中学校側からの車両が一時停止の見通しを確保するためカーブミラー（2面）を6年度設置で検討（町道） | 新規 |
| 7西小 | 本郷 | 道路 | 実相寺付近 （町道東町1号線） | 狭いが流れの早い水路が危険 | <ul style="list-style-type: none"> ・6年度にV S側溝改良を実施（町道） ・県道について6年度にV S側溝整備を実施。順次、国道403号との交差点まで側溝整備予定（県道） | 継続 |
| 8西小 | 本郷 | 道路 歩道 | 本郷駅入り口付近 国道 403号線（JA夜間瀬支所前） 町道 本郷駅前線 | <ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い ・国道から駅・JAへの入り口が広く危険 ・JA等からの車の出入りが多く危険（下校時は特に危険） | <ul style="list-style-type: none"> ・歩行者あり等の看板設置が好ましいが教育委員会で隣接者（JA）と協議する（教育委員会） | 継続 |

通学路合同点検位置図(山ノ内町)



8 西小

7 西小

1 南小

6 東小

5 東小

4 東小

3 東小

2 東小
地外