

令和7年度 通学路合同点検結果・対策一覧表

No.	地区	点検内容	点検箇所	危険箇所の様子	点検結果・対策
1	湯田中	道路	東小プール側入り口道路 町道 町線	・急坂であり、道幅が狭く危険。冬季は滑りやすい。	・降雪状況に応じ、可能な範囲を町で除雪する。 ・塩カルや砂を活用し、滑り止めの対策をする。 ・地元から要望をあげてもらい、除雪にかかる経費に対し町で支援していく。
2	湯田中	道路	かえで通り 町道 湯田中本線 (コトブキヤ薬局から上)	・降雪により道幅が狭くなり、歩道も無いため危険	・時間指定の歩行者専用道路とすることは、観光道路でもあり難しいので、注意看板の設置や、効果的な安全対策について地元と協議していく。
3	佐野	道路	県道 宮村湯田中停車場線	・佐野遺跡前に歩道がなく、冬は雪で通れない。	・佐野遺跡があり、拡幅を伴う歩道設置は難しいので、佐野遺跡内を学校が除雪し通学してもらおう。遺跡整備計画の中で、遺跡内に歩道を設置する方向で進めている。
4	佐野	道路	町道 谷地線	・横断歩道を設置して欲しい。	・設置基準を満たしていないため設置不可。学校から児童へ注意喚起していく。
5	佐野	道路	南小学校付近道路 (上佐野、角間)	・クマの出没が考えられ危険	・猟友会や警察署と連携しながら、安全確保に努める。
6	本郷	農道	JA駐車場からよませ保育園に抜ける道 農道 塚田本郷線	・JA側から出てくる場所と歩道が繋がっていて、道路や車に気づきにくい。	・地元の交通安全協会で毎年目立つように停止線を引いていく。 ・私有地であるため、地権者の同意が必要だが、注意看板の設置を検討する。

通学路合同点検位置図(山ノ内町)

