

令和4年度 通学路合同点検結果・対策一覧表

No.	地区	点検内容	点検箇所	危険箇所の様子	点検結果・対策
1	横倉	歩道	セブンイレブン付近歩道 国道 403号線 町道 湯田中夜間瀬線	・ 駐車場除雪の堆雪により、車の出入りが分かりずらく危険 ・ 信号機付近歩道の除雪状況が悪い	・ かなりの大雪が降らないと状況がわからないため、降雪状況を見てセブンイレブン関係者に除雪対応を依頼する。
2	横倉	交差点	塚田団地入口横断歩道 町道 湯田中夜間瀬線	・ 降雪により横断歩道が見えないため、渡りずらく危険	・ 歩道側に巻き込み防止のポールがあるので、このポールの位置で横断するよう児童に安全指導を行う。
3	本郷	歩道	学校前入口 国道 403号線	・ 信号待ちの場所が平らでないため、凍結時が危険	・ 歩道に接している私有地の利用させてもらえるよう教育委員会・学校で所有者に確認する。 ・ 警察で実施している歩行訓練時に安全指導を行う。
4	宇木	交差点	宇木区民会館入口 県道 夜間瀬赤岩線 町道 本郷宇木前坂大廻線	・ 見通しが悪く、下り坂のため下ってくる車のスピードが速く危険	・ 横断者あり等の看板設置の検討 ・ 区での注意喚起のチラシを全戸配布
5	宇木	交差点	隆谷寺入口交差点 県道 夜間瀬赤岩線 町道 大同付興喜線	・ 下校時の見通しが悪く危険	・ ゼブラゾーンの設置検討 ・ 区での注意喚起のチラシを全戸配布
6	本郷	歩道	J A夜間瀬支所前 国道 403号線	・ J A等からの車の出入りが多く危険（下校時は特に危険）	・ 歩行者あり等の看板設置を検討
7	本郷	道路 水路	実相寺付近 町道 東町1号線	・ 狭いが流れの早い水路があり危険	・ 区からV S側溝への改良要望あり、建設水道課で計画的に整備を実施 ・ 県道についても順次V S側溝へ整備予定
8	戸狩	歩道	町道 宮下川原線	・ 登校が早い児童が通る際に、除雪が間に合っていない	・ 除雪はボランティアが行っているため時間の都合等はお願ひできない。 ・ 通行人数は少ないため、通行人数等を確認したうえで除雪要望を検討。
9	佐野	道路	佐野遺跡付近 県道 宮村湯田中停車場線 町道 谷地線	・ 降雪により道幅が狭くなり、歩道も無いため危険 ・ 高い壁により日が当たらず道が凍結する	・ 冬期間は佐野遺跡敷地を通行するよう階段が設置してあるが、除雪しやすいように階段をスロープに変更可能か教育委員会で設置場所等確認を行い関係者と協議を行う。 ・ 壁の際まで除雪がされていないため、建設水道課より除雪業者に依頼する。
10	角間	歩道	県道 角間中野線	・ 歩道が除雪されていないため、車道を歩行することとなり危険	・ 夏の県・町・地区の現地見回りの際に区から歩道除雪を要望する。 ・ 学校よりボランティアで除雪してもらえる保護者等がいるか確認する。
11	湯ノ原	道路	町道 東町角間線	・ 歩道がなく堆雪により道路が狭くなるため危険	・ 民地側の雪を際まで除雪するよう建設水道課から除雪業者へ依頼する。 ・ 学校で通学路の変更を検討する。
12	沓野	歩道	黒川坂 町道 砂止夜間瀬線	・ 歩道が狭く除雪がされない ・ 法面の段差や草木に雪がたまり落ちてくる	・ 歩道が狭い区間があり拡幅が必要なため、区等から町へ要望していく。
13	湯田中	道路	鈴虫坂 町道 星川湯田中線	・ 凍結により車が滑って事故が起きる	・ かえで保育園等からの廃湯を利用した融雪施設のため湯量等の関係から融雪が効かなかった。 ・ 来年度塩カル散布機更新予定
14	湯田中	道路	かえで通り 町道 湯田中本線	・ 工事等により道幅が狭い箇所があり危険	・ 民地との境界の際まで除雪されていないため、建設水道課より除雪業者に依頼する。